

FICHE ENQUÊTE

Nom : Jean-Claude MOLIN

Date de l'enregistrement : 31.07.2015

Enquêteurs : Reinhard GRESSEL et Jeanne DRESSEN

Lieu : près de St Dizier

Matériau:

1 fichier son de l'entretien (30 mn)

1 vidéo : l'entretien + visite d'écluses associées à des systèmes de sécurité avec croisement de chemin de fer et route

Déroulement de l'entretien :

L'entretien s'est bien passé

Il s'est fait après une visite de plusieurs ouvrages le long du canal pour expliquer le dispositif quand le canal croise d'autres infrastructures de transport. Lors de ces visites, l'agent a abordé plusieurs aspects relatifs au canal, aux écluses, aux usagers.

À Saint Dizier voir aussi Laurent KIFFER, chef d'équipe